

# บ้าน H1 เชียงใหม่

ไม่ผลิตไฟเลยตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2026

แก้ไขทันที

5.55 kWp

แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW

0 kWh

ผลิตได้ 1-24 ต.ค.

0.00

kWh/kWp ต่อวัน

416 kWh




การใช้ไฟ

416 kWh

ซื้อไฟจากการไฟฟ้า

0 kWh

ขายไฟออก




## สิ่งที่พบ

- อินเวอร์เตอร์ไม่ผลิตไฟเลยตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2026 เวลา 12:14 น. และยังแจ้งเตือน "Grid Failed" อยู่ ฝั่งกริดอ่านได้ 0 V และ 0 Hz แปลว่าอินเวอร์เตอร์มองไม่เห็นไฟจากการไฟฟ้าเลย
- บ้านซื้อไฟจากการไฟฟ้าทั้งหมด: 416 kWh ในวันที่ 1-24 ตุลาคม และ 360-720 kWh ต่อเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
- ช่วงมกราคม-เมษายน 2026 ระบบผลิตได้ 530-690 kWh ต่อเดือน ตอนนี้เสียพลังงานไปแล้วประมาณ 6 เดือน หรือราว 3,500 kWh

## สิ่งที่ควรทำ

- เข้าหน้างาน: ตรวจสอบเบรกเกอร์หรือสวิตช์ตัดตอน AC ระหว่างอินเวอร์เตอร์กับตู้ไฟหลัก แล้วตรวจสอบสาย AC และขั้วต่อที่อินเวอร์เตอร์ สาเหตุที่น่าจะเป็นมากที่สุดคือเบรกเกอร์ AC ทริปหรือถูกปิดไว้
- ถ้าเบรกเกอร์ทริปซ้ำ ให้วัดฉนวนสายและตรวจรีเลย์ AC ของอินเวอร์เตอร์ก่อนเปิดใช้งานอีกครั้ง
- เมื่อระบบกลับมาทำงานแล้ว ให้ตรวจใน FusionSolar ว่าแรงดันกริดประมาณ 230 V และผลิตไฟได้ปกติในวันที่แดดดีวันถัดไป

## เปรียบเทียบกับระบบอื่น (kWh/kWp ต่อวัน, 1-24 ต.ค.)



อันดับ 9 จาก 10 ระบบ Huawei · เส้นประ = ค่าที่คาดหวัง 4.3 kWh/kWp ต่อวัน